

CODEx BRILLANT COLOR XTRA

Vodoodbojna, elastična, barvna fugirna malta za širino fug od 1 do 10 mm

PODROČJE UPORABE:

Elastična, barvna fugirna malta za fugiranje keramičnih ploščic in plošč z bolj vpojnimi lastnostmi, oblog iz naravnega in umetnega kamna neobčutljive na obarvanje, ter ploščic z občutljivo glazuro. Primerna tudi za talno gretje. Za notranje in zunanje stenske in talne obloge.

codex Brilliant Color Xtra izpolnjuje zahteve CG2 WA v skladu s standardom EN 13 888.

LEED: Izpolnjuje zahteve LEED v IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials (LEED v4)

PRIMERNO ZA:

- ▶ Glazirane notranje keramične ploščice
- ▶ Zunanje keramične ploščice
- ▶ Male, srednje velike in steklene mozaike
- ▶ Umetni in naravni kamen, neobčutljivi za obarvanje
- ▶ Keramiko z občutljivo površino
- ▶ Kopalnice in tuše
- ▶ Sanitarne površine s tuši v poslovnih in industrijskih objektih
- ▶ Hotele, bolnišnice in domove za upokojece
- ▶ Talne obloge s talnim ogrevanjem

RAZPOLOŽLJIVE BARVE:

brilliant white (1) (2)	cream white (2)	pergamon (1) (2)	silver grey (1) (2) (3)
manhattan (1) (2)	light grey (2)	agate grey (1)	platinum grey (2)
concrete (1) (2)	grey (2)	graphite (2)	anthracite (1) (2)
piazza grey (2)	villa grey (2)	jasmine (1) (2)	bahama beige (2)
sahara (2)	sand beige (1)	caramel (1)	jurabeige (2)
cashmere grey (2)	havanna (2)	mocca (2)	choco (1)
cotto (1)	mint (1)	mento (1)	



PREDNOSTI/LASTNOSTI:

- ▶ Za širine fug od 1 do 10 mm
- ▶ Odporna na vodo in umazanijo
- ▶ Gladka in enostavna za obdelavo
- ▶ Rezultat so gladke in fine površine fug
- ▶ Visoka barvna obstojnost
- ▶ Vodoodporna in odporna na zmrzal
- ▶ Visoka odpornost proti obrabi

TEHNIČNI PODATKI:

Pakiranje	vreča 2 kg , 5 kg
Čas uporabnosti	24 mesecev
Širina spojev, Širina fug	1 do 10 mm
Najnižja delovna temperatura	+ 5 do + 25 °C
Optimalna delovna temperatura	+ 15 do + 25 °C
Količina vode	cca. 0.52 litra/ 2 kg cca. 1.3 litra/ 5 kg cca. 3.25 litra/ 12.5 kg
Delovni čas vgradnje	približno 2 uri*
Pohodno	po približno 12 urah*
Polna mehanska trdnost, Polna mehanska odpornost	po približno 48 urah*
Obremenitev po	po približno 48 urah*
Poraba	0.3 - 1.3 kg/m ²

*pri 23 °C in 50-odstotni relativni vlažnosti.



PRIPRAVA PODLAGE:

Fuge morajo biti suhe, čiste in brez materialov, ki bi poslabšali oprijem.

Še sveže ostanke lepilne malte enakomerno odstranite iz fug. Nato površino temeljito očistite. Oblogo fugirajte šele potem, ko se je malta za polaganje ploščic popolnoma strdila in posušila.

Upoštevajte tudi tehnične liste za vse druge uporabljene izdelke codex.

NAVODILA ZA DELO:

1. V čisto vedro nalijte hladno in čisto vodo. V vodo med močnim mešanjem stresite vsebino vrečke in mešajte dokler ne dobite homogene malte. Po kratkem času zorenja še enkrat premešajte.
2. Fugirno malto nanesite z gumijasto gladilko v globino fug in jo enakomerno izravnavajte v višini ploščic. Po potrebi naknadno dodajte mešanico malte. Po možnosti pustite tanek sloj fugirne malte na površini ploščic.
3. Ko se fugirna malta strdi (preizkus s prstom), očistite ploščice z mokro gobo diagonalno proti stiku. Vedno uporabljajte čisto vodo in jo po potrebi večkrat zamenjajte. Gobo pogosto splaknite in dobro iztisnite. Uporabite čim manj vode za pranje in na fugah ne puščajte vodnega filma ali lužic. Za čiščenje ne uporabljajte suhih krp!
4. Orodje in umazano keramiko čistite z vodo, dokler je sveža.

POMEMBNE INFORMACIJE:

- ▶ Shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Odprto embalažo skrbno in tesno zaprite ter vsebino hitro porabite.
- ▶ Najboljša delovna temperatura je od + 15 °C do + 25 °C. Nižje temperature upočasnijo, višje pa pospešijo strjevanje.
- ▶ Barvni vzorci in poskusni odtisi so namenjeni le orientaciji in niso zavezujoči. Barvnih odstopanj ni mogoče izključiti. Različni pogoji na gradbišču lahko vplivajo na videz fuge. Iz navedenih razlogov ni mogoče uveljavljati zahtevka za odgovornost. Zato priporočamo izvedbo poskusnega fugiranja.
- ▶ Barvna odstopanja fugirne malte na delovnem objektu preprečite tako, da uporabo malte omejite na isto serijsko šaržo materiala.
- ▶ Pri blago vpojnih ali nevpojnih talnih oblogah, kot so steklokeramične ploščice, stisnjene s prahom, se lahko čas strjevanja med fugiranjem in pranjem zavleče. Za te obloge raje uporabite malto, ki se hitreje strdi.
- ▶ Različna vpojnost oblog in različna vsebnost vlage med strjevanjem lahko vplivata na odtenek fugirne malte, kar lahko povzroči nespremenljivost barve fugirne malte.
- ▶ Pri širini fug nad 8 mm se posvetujte s tehničnim svetovalcem.
- ▶ Sveže vgrajene površine zaščitite pred preprihom, neposredno sončno svetlobo in viri toplote.
- ▶ Zaradi delno močne obarvanosti je treba poskusno fugiranje izvesti z odprtoceličnim materialom za talne obloge (tudi z mikroporami).

- ▶ Talne obloge z grobo ali neglazirano površino očistite in operite čim prej po fugiranju, da preprečite strjevanje filma. Če je mogoče, pred fugiranjem preizkusite pralno sposobnost ploščice ali uporabite poskusno površino.
- ▶ Pri občutljivih površinah, kot so prevlečeni stekleni mozaik, prevlečeni profili in podobno, izvedite poskusno fugiranje.
- ▶ Ne uporabljajte v bazenih ali na območjih s povečano izpostavljenostjo kemikalijam ali kislinam. V takšnih primerih uporabite izdelke codex v skladu z veljavnim pregledom izdelkov codex.

Med drugim veljajo tudi naslednji izdelki ali pa so priporočljivi za posebno obravnavo:

DIN 18 352 "Obdelava ploščic in plošč".

DIN 18 157 "Izvajanje keramičnih del z uporabo tankoslojne malte". bilteni ZDB: "Gibljive fuge pri oblogah in talnih oblogah iz ploščic in plošč". Keramične ploščice in plošče, naravni kamen in betonski bloki na ogrevanih talnih konstrukcijah"

PEČATI KVALITETE IN EKOLOŠKE OZNAKE:

- ▶ Nizka vsebnost kromatov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH)

SESTAVA:

Specialni cementi, mineralni agregati, redisperzibilni polimeri in dodatki.

ZAŠČITA DELOVNEGA PROSTORA IN OKOLJA:

Vsebuje cement z nizko vsebnostjo kromatov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH). Cement pri reakciji z vodo tvori močno alkalno raztopino. Preprečiti stik s kožo in očmi. V primeru stika takoj sperite z vodo. V primeru draženja kože ali oči poiščite zdravniško pomoč. Uporabljajte zaščitne rokavice. Pri mešanju nosite zaščitno masko za prah. Ko je izdelek popolnoma strjen ne predstavlja fiziološkega ali ekološkega tveganja.

ODSTRANJEVANJE:

Kjer je mogoče, zberite ostanke izdelka in jih ponovno uporabite. Ne dovolite, da pride v odtok, kanalizacijo ali zemljo. Prazno papirno embalažo je mogoče reciklirati. Zberite odpadni izdelek, premešajte z vodo, pustite, da se strdi, nato pa ga odstranite kot gradbeni odpadke.